

EASYSOLDER



- De 3 loodvrije soldeerringen zorgen voor een verzadigde soldeerverbinding!!
- Soldeert, isoleert, verbindt en dicht af.
- Verbinden van draden in 1 handeling.
- Met internationale kleurcode.
- Halogeenvrij.
- Zorgt voor perfecte waterdichte verbindingen.
- Extreme temperatuurbestendigheid van -60°C tot +250°C zorgt voor een maximum aan toepassingsmogelijkheden!
- Transparante isolatie zorgt voor visuele controle.
- Voor soepele en stijve geleiders.
- Kan zeer breed gamma van draaddiameters aan.
- Geen spanningsverlies.
- ROHS goedgekeurd.

Toepassingen:

- Easysolder is ontworpen om draden te verbinden.
- Zowel bij herstelling als nieuw te plaatsen onderdelen.
- Ideaal voor toepassingen waarbij een lage weerstand vereist is.
- Kan ook toegepast worden bij buitenbedrading.
- Zeer goed te gebruiken in de scheepvaart omdat Easysolder een uitstekende bescherming biedt tegen klimatologische omstandigheden.
- Ideaal voor vrachtwagens en busbouwers, loonwerkers, landbouwers, grondwerkers, elektrische onderhoudsdiensten, industriële onderhoudsdiensten, scheepsbouw en herstelling, plaatsing trekhaken, alarmsystemen, garage en carrosserie, moto's,...

3 soldeerringen!! (Transparant 2 ringen)

Vlugge installatie.

Verbinden, solderen, isoleren en afdichten.

Slechts 1 bewerking.

Verwarmen met warmeluchtblazer.

EASYSOLDER

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Kleur</u>	<u>Draaddiam.</u>
C100001	EASYSOLDER	Transparant	0,2 mm tot 0,7 mm
C100006	EASYSOLDER	Rood	0,5 mm tot 1,5 mm
C100007	EASYSOLDER	Blauw	1,5 mm tot 2,5 mm
C100008	EASYSOLDER	Geel	2,5 mm tot 5 mm

TECHNISCHE KENMERKEN

Diëlektrische weerstandspanning:	2,0 kV
Spanningsbereik:	Max. 600 V
Doorslagspanning:	1 minuut 3400 V max: 8000 V
Isolati weerstand:	1000 megaohm
Spanningsverlies:	2 mV
IP waarde:	6 - 7
Hoog temperatuurbereik:	-60°C tot +250°C
Minimum krimptemperatuur:	300°C
Buitenwand:	Door bestraling kruisverbonden transparant polyolefin.
Soldeervorm:	3 ringen: Sn 45 %, Bi 55 % + flux
Afdichting:	Thermisch gestabiliseerd thermoplastic.

Gebruiksaanwijzing

- * Kies de juiste diameter.
- * Schuif de Easysolder over de kabel.
- * Verwarm met warmeluchtblazer.